

VESPINO NLi de LJA




FOTO 1

A= 3 cables a la bobina. Lo curioso es que tiene una ficha de empalme.

B= 3 cables. Uno al puente y los otros dos cortados.

Se pueden ver en la foto 2.

Estado actual:




FOTO 2